



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Отдел котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований технического регламента
«Безопасность лифтов»
№ Б 4/211 – 3605П

Белгородская область, г.Старый Оскол, м-н. Восточный, дом № 52

18.08.2016г.

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне - Донского Управления Ростехнадзора от 12.07. 2016г. № Б4/211-3605 о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», в период с 16 по 18 августа 2016г. главным государственным инспектором отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области Емельяновым А. И. в присутствии заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елены Анатольевны, проведена плановая выездная проверка МБДОУ детский сад №20 «Калинка», в части соблюдения требований технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

Проведена проверка документации на соответствие обязательных требований законодательства и других нормативных правовых актов, визуальный осмотр лифтов зав. №№ А4NE0102, 702710, с целью оценки соответствия их обязательным требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», проверка наличия на предприятии надлежащего надзора за безопасной эксплуатацией лифтов.

В ходе проверки выявлено 7 (семь) нарушений обязательных требований.

На основании акта-проверки от 18.08.2016г. №Б4/211-3605А, руководствуясь «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401, Я, главный государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области **Емельянов Анатолий Иванович**

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» Гехт Елене Анатольевне
организовать устранение выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Выявленное нарушение	Пункт нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не поставлены на учет в местном органе Ростехнадзора лифты зав. №№702710, А4NE0102.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824. Руководство по эксплуатации завода изготовителя. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407.	19.09.2016г
2.	Не проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Ст.11.2. ФЗ от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте»	19.09.2016г
3.	Отсутствует руководство (инструкция) по эксплуатации на лифт зав. № А4NE0102 (фирмы «ОТИС»).	п. 3 ст. 3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	19.09.2016г
4.	При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. № А4NE0102, не выполнено требование п. 6.19 Инструкции по эксплуатации, а именно: -точность остановки кабины с верха в низ 2этаж, составляет 20мм при допуске завода-изготовителя ±10мм.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	19.09.2016г

5.	При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. № А4NE0102, не выполнено требование Инструкции по эксплуатации, не исправна световая сигнализация кнопки вызов 3 этаж.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	19.09.2016г
6.	При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. №702710, не выполнено требование Инструкции по эксплуатации (239.00.00.000 ИЭ), не исправна сигнализация «занято» - 3 этаж.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	19.09.2016г
7.	При проведении технического обслуживания и ремонта лифта зав. №702710, не выполнено требование Инструкции по эксплуатации (239.00.00.000 ИЭ), не достаточное освещение перед площадкой лифта - 2 этаж.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	19.09.2016г

Об устранении нарушений и выполнении настоящего предписания представить информацию в Отдел котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области к 19.09.2016г. по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 18. Телефон факс: (4722) 34-04-46

Предписание от 18.08.2016г. №Б4/211-3605П составлено на 3 страницах в 2-х экземплярах.

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки в 4 квартале 2016г.

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор

Главный государственный инспектор
областного государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области ВДУ Ростехнадзора

 А.И. Емельянов

С предписанием ознакомлена и один экземпляр для исполнения получила:

Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Калинка» _____

Е.А. Гехт

«18» августа 2016г.

Пометка об отказе получения предписания :

(подпись должностного лица, проводившего проверку)